


Příklad konfigurace typu HT1W..... měření T+RH




1 vlhkost měřená snímačem SHT31 - RH [%] = $-12,5+125*(VAD/VDD)$

2teplota měřená snímačem SHT31 - T [°C] = $-66,875+218,75*(16*Vsens/VDD)$

3teplota měřená obvodem DS2438

Příklad konfigurace typu HT1W-DB..... měření T+RH s přidavným snímačem teploty DS18B20



1 vlhkost měřená snímačem SHT31 - RH [%] = $-12,5+125*(VAD/VDD)$

2teplota měřená snímačem SHT31 - T [°C] = $-66,875+218,75*(16*Vsens/VDD)$

3teplota měřená obvodem DS2438

4teplota měřená obvodem DS18B20