


Příklad konfigurace typu HTC1W-5V-DB..... měření T+RH +CO2 s přídatným snímačem teploty DS18B20



1 vlhkost měřená snímačem SHT31 - $RH [\%] = -12,5 + 125 * (VAD / VDD)$

2 koncentrace CO2 - $CO2 [ppm] = 1250 * VAD$

3teplota měřená obvodem DS2438

4teplota měřená obvodem DS18B20